

Карта заказа

Тип	Переходник	
Резьба присоединения	G $\frac{1}{2}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{8}$, M20x1,5, M12x1,5, M10x1, NPT $\frac{1}{2}$, NPT $\frac{1}{4}$, NPT $\frac{1}{8}$	
Исполнение (резьба)	внутренняя — наружная	внутр.-наруж.
Материал	латунь	латунь
	нержавеющая сталь	нерж.

Пример обозначения:

Переходник внутр. G $\frac{1}{2}$ — наруж. M20x1,5, нерж.