

Карта заказа

Тип	Комплект переходников для подключения вентильного блока ВБ	
Резьба присоединения	G ¹ / ₄ / G ¹ / ₂	
Исполнение (резьба)	наружная — наружная	наруж.-наруж.
Материал	нержавеющая сталь	нерж. сталь

Пример обозначения:

Комплект переходников для подключения вентильного блока ВБ G¹/₂ наруж. — G¹/₂ наруж., нерж. сталь